



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

22.08.2025

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 6367-18.08-25

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Preiļu novada pašvaldība

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Preiļu parka peldvieta, Daugavpils iela 53A, Preiļi

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 18.08.2025, plkst. 11:00

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Preiļu parka peldvieta, Daugavpils iela 53A, Preiļi	peldūdens	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0.5L+0.4L

Paraugu pieņemšanas datums: 18.08.2025, plkst. 17:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 18.08.2025/22.08.2025

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Preiļu parka peldvieta, Daugavpils iela 53A, Preiļi				
E-coli	KVV/100mL	63	26	LVS EN ISO 9308-1:2014
Izšķīdušais skābeklis	mg/L	7.03	-	LVS EN ISO 5814:2013
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	110	46	LVS EN ISO 7899-2:2006

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 6367-18.08-25

I-KD-5-20-3-15-03-2007