



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

22.08.2025

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 6368-18.08-25

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Preiļu novada pašvaldība

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Geļenovas parka peldvieta, Rušonas pagasts

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 18.08.2025, plkst. 15:00

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Geļenovas parka peldvieta, Rušonas pagasts	peldūdens	plastmasas pudele un sterils maisīnš	0.5L+0.4L

Paraugu pieņemšanas datums: 18.08.2025, plkst. 17:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 18.08.2025/22.08.2025

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Geļenovas parka peldvieta, Rušonas pagasts				
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Izšķīdušais skābeklis	mg/L	7.61	-	LVS EN ISO 5814:2013

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Ķīmiskis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 6368-18.08-25

I-KD-5-20-3-15-03-2007