



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 29434916  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



08.06.2026

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4471-03.06-26

### 1. Informācija par pasūtītāju

**Pasūtītājs:** Preiļu novada pašvaldība

**Adrese:** Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

### 2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

**Objekts:** Peldvieta Pieniņi, Pieniņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.

**Paraugu ņemšanas datums:** 03.06.2026, plkst. 13:15

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids
1	Peldvieta Pieniņi, Pieniņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.	virszemes ūdens

### 3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0.33L+0.4L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 03.06.2026, plkst. 17:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 03.06.2026/08.06.2026

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Peldvieta Pieniņi, Pieniņi, Riebiņu pag., Preiļu nov.</b>				
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	2	1	LVS EN ISO 7899-2:2006
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Izšķīdušais skābeklis	mg/L	10.5	-	LVS EN ISO 5814:2013

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 4471-03.06-26

I-KD-5-19-3-15-03-2007