



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 29434916
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



17.06.2026

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4642-09.06-26

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Preiļu novada pašvaldība

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Ciriša ezera peldvieta

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 09.06.2026, plkst. 8:45

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Ciriša ezera peldvieta	peldūdens	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0.33L+0.4L

Paraugu pieņemšanas datums: 09.06.2026, plkst. 17:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 09.06.2026/17.06.2026

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Ciriša ezera peldvieta				
E-coli	KVV/100mL	2	1	LVS EN ISO 9308-1:2014
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006
Izšķīdušais skābeklis	mg/L	8.80	-	LVS EN ISO 5814:2013

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 4642-09.06-26

I-KD-5-20-3-15-03-2007